

Multisensor 2

Pomiar temperatury, wilgotności, jasności, ruchu, wskaźnika UV (promieniowanie UV) i wibracji

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588095175	0000/9517	106	34	4,7 x 4 x 4,7	7,5 x 9 x 5,3

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- Bezprzewodowy czujnik Z-Wave™ (868,42 MHz)
- Pomiar różnych wartości czujników - temperatura - wilgotność - jasność - ruch - wskaźnik UV (promieniowanie UV) - wibracje
- Obsługa przez USB lub baterię | Funkcja alarmu

SONSTIGES

- Złącza: USB
- Tryb pracy: Bateryjne

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

- Micro USB: 1

ŚRODOWISKO PRACY

- Klasa IP: 20
- Temperatura otoczenia: 0 ... 40

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

- Transmisja bezprzewodowa: Z-Wave
- Zasięg w budynku: max. 30 metr
- Częstotliwość operacyjna: 868,42

CZUJNIK

- Czujnik ruchu: Tak
- Czujnik temperatury: Tak
- Czujnik wilgotności: Tak
- Czujnik światła: Tak
- Zakres temperatur: -10 do 50
- Dokładność (temperatura): +/- 1,6
- Zakres wilgotności: 20 - 80
- Dokładność (wilgotność): +/- 6
- Zakres świecenia: 0 - 30.000

ZASILANIE

- Napięcie znamionowe: 5 poprzez USB
- Typ baterii: 2 x CR123A (nieuwzględnione w zestawie)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Multisensor 2, uchwyt ścienny, dwustronna taśma klejąca, 2 x śruba, kabel Micro-USB