



Multisensor 2

Pomiar temperatury, wilgotności, jasności, ruchu, wskaźnika UV (promieniowanie UV) i wibracji

Kolor	EAN	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
biały	4019588095175	0000/9517	106	34	4,7 x 4 x 4,7	7,5 x 9 x 5,3

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

Bezprzewodowy czujnik Z-Wave™ (868,42 MHz)

Pomiar różnych wartości czujników - temperatura - wilgotność - jasność - ruch - wskaźnik UV (promieniowanie UV) - wibracje

Obsługa przez USB lub baterię | Funkcja alarmu

SONSTIGES

Złącza: USB

Tryb pracy: Zasilanie sieciowe/baterijne

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Micro USB: 1

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP: 20

Temperatura otoczenia: 0 ... 40

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa: Z-Wave

Zasięg w budynku: max. 30 metr

Częstotliwość operacyjna: 868,42

CZUJNIK

Czujnik ruchu: Tak

Czujnik temperatury: Tak

Czujnik wilgotności: Tak

Czujnik światła: Tak

Zakres temperatur: -10 do 50

Dokładność (temperatura): +/- 1,6

Zakres wilgotności: 20 - 80

Dokładność (wilgotność): +/- 6

Zakres świecenia: 0 - 30.000

ZASILANIE

Napięcie znamionowe: 5 poprzez USB

Typ baterii: 2 x CR123A (nieuwzględnione w zestawie)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Multisensor 2, uchwyt ścienny, dwustronna taśma klejąca, 2 x śruba, kabel Micro-USB
