

Manuelle Aktualisierung der Transponderliste Astra 19,2°

Durch das Aktivieren neuer Transponder auf dem Satelliten, ist es erforderlich die Transponderliste des DVB Viewer TE2 durch eine neue zu ersetzen.

Bitte entpacken Sie die herunter geladene Zip-Datei. Hierin finden Sie diese Anleitung und eine neue Transponderliste. Ersetzen Sie bitte die Original Transponderliste. Sie finden diese:

Windows XP:

in den Ordnern C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\ Anwendungsdaten\ CMUV\ DVBViewer TE 2\Transponders

Windows Vista ; Windows Win7:

in den Ordner C:\Benutzer\All Users\CMUV\DVB Viewer TE 2\Transponders
oder
C:\program data\CMUV\DVB Viewer TE2\Transponders

Wird unter Windows 7 der Pfad nicht angezeigt werden, sind die relevanten Dateien ggf. ausgeblendet. Um diese anzuzeigen, rufen Sie bitte die Systemsteuerung auf. Wählen Sie hier den Punkt Ordneroptionen. Aktivieren Sie die Option 'Alle Ordner und Laufwerke anzeigen' (ganz unten). Zusätzlich finden Sie im oberen Drittel der Liste die Option "geschützte Systemdateien ausblenden (empfohlen)". Bitte deaktivieren Sie diese Option. Nun wird der relevante Ordner/Pfad angezeigt.

Unter Windows XP können Sie im Explorer versteckte Dateien durch die Auswahl von Extras - Ordneroptionen - Ansicht anzeigen, indem Sie hier den Punkt 'Alle Dateien und Ordner anzeigen' aktivieren.

Kopieren Sie nun bitte die neue .ini-Datei in den Ordner hinein und ersetzen die bisherige mit dieser. Anschließend führen Sie im DVB Viewer bitte mit der 019,2°E Astra 1H/1KR/1L/1M Transponderliste (!!!) einen neuen Suchlauf durch. Anschließend sollten die gewünschten Sender vorhanden sein.

Führt dies nicht zum Erfolg, kommen folgende Ursachen in Betracht:

Vorhandene Einträge wirken sich störend aus. Leeren Sie bitte die Kanalliste: klicken sie mit der rechten Maustaste in die Kanalliste und markieren den Punkt "Änderungsmodus". Anschließend rechts klicken Sie auf die entsprechenden Einträge und wählen Sie den Eintrag "Entfernen". Abschließend deaktivieren Sie bitte wieder den Änderungsmodus. Starten Sie erneut einen Suchlauf.

Die neuen Transponder liegen teilweise auf anderen Satelliten der Astra 19,2E Gruppe oder wurden anderweitig geändert. Es kann sein, dass diese ein schwächeres Signal besitzen. Ist die vorhandene Satelliten-Anlage nicht optimal ausgerichtet, kann sich dies auf den Empfang auswirken. (Kein Signal, Empfang gestört, Sender werden nicht gefunden...)